

Швидкороз'ємні з'єднання



CEJN 358 SNAP-CHECK (1/16", DN1.5)

Швидкороз'ємні з'єднання з можливістю з'єднання під тиском

Застосування:	силова гідравліка, азот (опціонально)
Робочий тиск:	600 бар
Тиск перемикавання:	До 300 бар
Матеріал корпусу:	оцинкована сталь
Ущільнення:	NBR (від -30°C до +100°C)
Вентилі:	тільки в заглушках

Швидкороз'ємні з'єднання SNAP-CHECK шведського виробництва, призначені для вимірювання тиску в гідравлічних системах. Одностороннє відсікання - клапанами оснащені тільки втикові частини. Швидкороз'ємні з'єднання із загартованої сталі стаціонарно встановлюються в гідравлічну систему, а швидкороз'ємні мамки з'єднуються з манометром за допомогою шланжику. З'єднання гнізда з папкою можливе при тиску до 300 бар. Робочий тиск для роз'єднаних мамки і папки 600 бар (мінімальний тиск розриву 2400 бар), робочий тиск для з'єднаних мамки і папки також 600 бар (мінімальний тиск розриву 1300 бар). Високий робочий тиск і точна конструкція забезпечують герметичність і надійність точок перевірки гідравлічної системи.



Широкий вибір з'єднань для вимірювання дозволяє легко конфігурувати з'єднання. Швидкороз'ємні гнізда під кутом 90° полегшують доступ до приєднування вимірювального з'єднання папки.

Як мамки, так і втикові частини роз'єму швидкороз'ємних з'єднувачів стандартно постачаються в комплекті з червоними пластиковими ковпачками (заглушками).

1 2 3						
Зображ.	опис	номенклатура	різьба [дюйм]	L [мм]	Dmax [мм]	(6-кутний) [мм]
1	З'єднувальна муфта мамка Snap-Check, GW 1/4" BSP, без клапану,	CJ-H-103580202	GW 1/4" BSP	46,8	23,4	20
	З'єднувальна муфта мамка Snap-Check, GW 1/4" NPT, без клапану	CJ-H-103580402	GW 1/4" NPT	46,3	23,4	20
2	Гніздо 90° для муфти Snap-Check, GW 1/4" BSP, без клапану	CJ-H-103580232	GW 1/4" BSP	56,3	23,4	22
	Гніздо 90° для муфти Snap-Check, GW 1/4" NPT, без клапану	CJ-H-103580432	GW 1/4" NPT	56,3	23,4	22
3	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 1/8" BSPT	CJ-H-103586151	GZ 1/8" BSPT	49,7	19,6	17
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 1/4" BSPT	CJ-H-103586152	GZ 1/4" BSPT	53,8	19,6	17
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 3/8" BSPT	CJ-H-103586154	GZ 3/8" BSPT	53,8	19,6	17
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 1/8" BSP	CJ-H-103586251	GZ 1/8" BSP	51,8	19,6	17
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 1/4" BSP	CJ-H-103586282	GZ 1/4" BSP	53,7	21,9	19
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 1/4" BSP, для азоту	CJ-H-103586287	GZ 1/4" BSP	53,7	21,9	19
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 3/8" BSP	CJ-H-103586254	GZ 3/8" BSP	53,8	27,7	24
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 1/8" NPT	CJ-H-103586451	GZ 1/8" NPT	48,8	19,6	17
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 1/4" NPT	CJ-H-103586452	GZ 1/4" NPT	52,7	19,6	17
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 3/8" NPT	CJ-H-103586454	GZ 3/8" NPT	52,7	19,6	17
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ M10x1.25	CJ-H-103586551	GZ M10x1.25	50,8	19,6	17
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ M12x1.5	CJ-H-103586552	GZ M12x1.5	53,8	19,6	17
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ M14x1.5	CJ-H-103586554	GZ M14x1.5	53,7	23,1	20
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ M10x1.25 O-Ring Boss	CJ-H-103586585	GZ M10x1.25	~	~	~
	Швидкороз'ємний з'єднувач папка Snap-Check, GZ 7/16"-20 UNF	CJ-H-103586752	GZ 7/16"-20 UNF	54,8	19,6	17