


Швидко роз'ємні з'єднання TST - серія 100


Втикова частина 45° із внутрішньою різьбою	Швидко роз'ємні з'єднання TST - серія 100					
	номенклатура	розмір різьби	прохід [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]
	FW-100-08DGF13-45	1/4" BSP	8,3	20	45	13,5
	FW-100-08DGF17-45	3/8" BSP	8,3	20	45	13,5
	FW-100-08NGF13-45	1/4" NPT	8,3	20	45	14,2
	FW-100-08NGF17-45	3/8" NPT	8,3	20	45	15,7
	FW-100-12DGF21-45	1/2" BSP	13	28	54	14,5
	FW-100-12NGF21-45	1/2" NPT	13	28	54	20,1

Мамка із зовнішньою різьбою	Швидко роз'ємні з'єднання TST - серія 100								
	номенклатура	розмір різьби	прохід [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	
	FW-100-08RU10	1/8" BSPT	8,3	21	21	10	17,5	31	
	FW-100-08RU13	1/4" BSPT	8,3	21	21	10	17,5	33	
	FW-100-08RU17	3/8" BSPT	8,3	21	11	10	17,5	24	
	FW-100-08TU10	1/8" NPT	8,3	21	21	10	17,5	31	
	FW-100-08TU13	1/4" NPT	8,3	21	21	10	17,5	33	
	FW-100-08TU17	3/8" NPT	8,3	21	11	10	17,5	24	
	FW-100-08EUM10-1	M10x1	8,3	21	21	10	17,5	31	
	FW-100-08EUM10	M10x1,5	8,3	21	21	10	17,5	31	
	FW-100-08EUM14	M14x1,5	8,3	21	21	10	17,5	31	
	FW-100-12RU17	3/8" BSPT	13	32	28	13	24	41	
	FW-100-12RU21	1/2" BSPT	13	32	28	16	24	44	
	FW-100-12RU26	3/4" BSPT	13	32	13	19	24	32	
	FW-100-12TU17	3/8" NPT	13	32	28	13	24	41	
	FW-100-12TU21	1/2" NPT	13	32	28	18	24	46	
	FW-100-12TU26	3/4" NPT	13	32	13	19	24	32	

Мамка 90° із зовнішньою різьбою	Швидко роз'ємні з'єднання TST - серія 100					
	номенклатура	розмір різьби	прохід [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]
	FW-100-08RU10-90	1/8" BSPT	8,3	21	23	12
	FW-100-08RU13-90	1/4" BSPT	8,3	21	23	12
	FW-100-08RU17-90	3/8" BSPT	8,3	21	23	12
	FW-100-08TU13-90	1/4" NPT	8,3	21	23	12

Мамка 45° із зовнішньою різьбою	Швидко роз'ємні з'єднання TST - серія 100					
	номенклатура	розмір різьби	прохід [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]
	FW-100-08RU10-45	1/8" BSPT	8,3	21	18,1	9
	FW-100-08RU13-45	1/4" BSPT	8,3	21	18,1	12
	FW-100-08RU17-45	3/8" BSPT	8,3	21	18,1	12
	FW-100-08TU13-45	1/4" NPT	8,3	21	18,1	12