

Адаптери для високонапірних мийок

зображення	номенклатура	приєднання	опис
	MH-240019	GZ M22x1,5 / GZ 1/2" BSP	Адаптер 1 фрагментний
	MH-240020	GZ M22x1,5 / GZ 3/8" BSP	
	MH-240021	GZ M22x1,5 / GW 3/8" BSP	
	MH-350001	GZ M22x1,5 / GZ 1/4" BSP	
	MH-240023	GZ M22x1,5 / GW 1/4" BSP	
	MH-240024	GZ M22x1,5 / GZ M22x1,5	
	MH-240026	GW M22x1,5 / GZ 1/2" BSP	Адаптер 3 фрагментний
	MH-240027	GW M22x1,5 / GZ 3/8" BSP	
	MH-240028	GW M22x1,5 / GW 3/8" BSP	
	MH-240029	GW M22x1,5 / GZ 1/4" BSP	
	MH-240030	GW M22x1,5 / GW 1/4" BSP	
	MH-240031	GW M22x1,5 / GW 1/8" BSP	
	MH-240033	GW M22x1,5 / GW 1/4" BSP	Адаптер 2 фрагментний
	MH-240034	GW M22x1,5 / GZ 1/4" BSP	
	MH-240032	GW M22x1,5 / GW M22x1,5	Адаптер 4 фрагментний
	MH-240035	GW M22x1,5 / GW 1/4" BSP	Адаптер 2 фрагментний (2 о-рінги)
	MH-240036	GW M22x1,5 / GZ 1/4" BSP	Адаптер 3 фрагментний подовжений
	MH-240037	GW M22x1,5 / GZ 3/8" BSP	
	MH-240038	GW M22x1,5 / GZ M22x1,5	

Адаптер який приєднується до сопла

зображення	номенклатура	приєднання	опис
	MH-240039	GW M18x1,5	Адаптер захисний
	MH-240038	-	О-рінг ущільнювальний
	MH-350228	GW 1/4" BSP / GZ M18x1,5	Адаптер для форсунки