

Адаптер із захистом для мийок високого тиску

зображення	номенклатура	приєднання	опис
	MH-220278	GW 1/4" NPT	Захисний захисний кожух для сопла. Вхід: GW 1/4" BSP Колір: чорний (* - синій)
	MH-220130*	GW 1/4" NPT	
	MH-220132	GW 1/8" NPT + GZ 3/8" BSP	
	MH-220133*	GW 1/8" NPT + GZ 3/8" BSP	
	MH-220134	GW 1/8" NPT	
	MH-220135	GW 1/8" NPT	
	MH-160061	GW 1/4" NPT	Регульований захисний кожух HYPERJET PLUS Вхід: GW 1/4" BSP Робочий тиск: до 220 бар Робоча температура: до +150°C
	MH-160137	GW 1/8" NPT	
	MH-160062	GW 1/4" NPT	Регульований захисний кожух HYPERJET Вхід: GW 1/4" BSP Робочий тиск: до 250 бар Робоча температура: до +150°C
	MH-160139	GW 1/8" NPT	

Швидко роз'ємне з'єднання для мийки високого тиску

зображення	номенклатура	приєднання	опис
	MH-240620	GZ 1/4" BSP	Гніздо швидкого з'єднання KCS. Матеріал: латунь, нержавіюча сталь. Робочий тиск: 350 бар.
	MH-240635	GW 1/4" BSP	Швидкоз'єднувальна втикова частина KPS. Матеріал: нержавіюча сталь. Робочий тиск: 350 бар.
	MH-240633	GW 3/8" BSP	Гніздо/мамка швидко роз'ємного з'єднання BCS. Матеріал: нержавіюча сталь. Робочий тиск: 400 бар.
	MH-240641	GW 3/8" BSP	Гніздо швидко роз'ємного з'єднання BC. Матеріал: нікельована латунь. Робочий тиск: 310 бар.
	MH-240634	GW 3/8" BSP	Втикова частина швидко роз'ємного з'єднання BPS. Матеріал: нержавіюча сталь. Робочий тиск: 400 бар.
	MH-240642	GW 3/8" BSP	Втикова частина швидко роз'ємного з'єднання BP. Матеріал: вуглецева сталь, оцинкована. Робочий тиск: 310 бар.