



З'єднання HAMMER LUG

зображення	номенклатура	опис	опис	характеристика
Тип 602				
	HL-FIG0602KG-025	частина мамка, папка + гайка	1"	З'єднувач високого тиску для загального застосування Використовується для транспортування води, нафти, газу, бурового розчину, шламу. Має змінну торцеву прокладку (NBR), яка зменшує вібрацію середовища, що протікає, і забезпечує захист ущільнення (метал/метал). Колір: помаранчевий/чорний. Тиск: 6000 PSI (414 бар). Матеріал: хромомолібденова сталь 4130. Приєднання: GW NPT. Ущільнення: метал/метал (конус) + додаткова торцева прокладка (NBR).
	HL-FIG0602DG-025	частина мамка		
	HL-FIG0602MG-025	частина папка		
	HL-FIG0602NG-025	гайка		
	HL-FIG0602KG-050	частина мамка, папка + гайка	2"	
	HL-FIG0602DG-050	частина мамка		
	HL-FIG0602MG-050	частина папка		
	HL-FIG0602NG-050	гайка		
	HL-FIG0602KG-075	частина мамка, папка + гайка	3"	
	HL-FIG0602DG-075	частина мамка		
	HL-FIG0602MG-075	частина папка		
	HL-FIG0602NG-075	гайка		
	HL-FIG0602KG-100	частина мамка, папка + гайка	4"	
HL-FIG0602DG-100	частина мамка			
HL-FIG0602MG-100	частина папка			
HL-FIG0602NG-100	гайка			
Тип 1002				
	HL-FIG1002KG-050	частина мамка, папка + гайка	2"	З'єднувач високого тиску для загального застосування Використовується для нафти, газу, бурового розчину, шламу, у високонапірних системах choke and kill, для цементування та кислотного оброблення. Колір: синьо-червоний. Тиск: 10000 PSI (689 бар), за винятком: 5000 PSI (345 бар) – 5" з GW NPT 7500 PSI (517 бар) – 5" для зварювання. Матеріал: хромомолібденова сталь 4130. Приєднання: GW NPT. * - для приварювання (стінка ХХН). Ущільнення: метал/метал (конус), додаткова крайова прокладка – до 4", о-ринг – для 5" (NBR).
	HL-FIG1002DG-050	частина мамка		
	HL-FIG1002MG-050	частина папка		
	HL-FIG1002NG-050	гайка		
	HL-FIG1002KG-100	частина мамка, папка + гайка	4"	
	HL-FIG1002DG-100	частина мамка		
	HL-FIG1002MG-100	частина папка		
	HL-FIG1002KW-100*	частина мамка, папка + гайка		
	HL-FIG1002DW-100*	частина мамка	5"	
	HL-FIG1002MW-100*	частина папка		
	HL-FIG1002NG-100	гайка		
	HL-FIG1002KG-125	частина мамка, папка + гайка		
	HL-FIG1002DG-125	частина мамка	5"	
	HL-FIG1002MG-125	частина папка		
	HL-FIG1002KW-125*	частина мамка, папка + гайка		
HL-FIG1002DW-125*	частина мамка			
HL-FIG1002MW-125*	частина папка			
HL-FIG1002NG-125	гайка			
HL-FIG1002NG-125	гайка			
Тип 1003				
	HL-FIG1003KW-075	частина мамка, папка + гайка	3"	З'єднувач високого тиску для з'єднань з відхиленням Використовуються для транспортування повітря, води, нафти, газу, бурового розчину, шламу. Забезпечують герметичне з'єднання трубопроводів при відхиленні до 7". Колір: сірий / чорний. Тиск: 10000 PSI (689 бар), для 4" і 5": 7500 PSI (517 бар) Матеріал: хромомолібденова сталь 4130. Приєднання: для вварювання (стінка ХХН). Ущільнення: метал/метал (конус) + о-ринг (NBR).
	HL-FIG1003DW-075	частина мамка		
	HL-FIG1003MW-075	частина папка		
	HL-FIG1003NG-075	гайка		
	HL-FIG1003KW-100	частина мамка, папка + гайка	4"	
	HL-FIG1003DW-100	частина мамка		
	HL-FIG1003MW-100	частина папка		
	HL-FIG1003NG-100	гайка		
	HL-FIG1003KW-125	частина мамка, папка + гайка	5"	
	HL-FIG1003DW-125	частина мамка		
	HL-FIG1003MW-125	частина папка		
	HL-FIG1003DW-125	частина мамка		
	HL-FIG1003MW-125	частина папка		
HL-FIG1003NG-125	гайка			

Примітки: 1. Тиск – означає Cold Working Pressure – максимальний допустимий робочий тиск у стандартних умовах експлуатації (Standard Service – без H2S) при температурі навколишнього середовища (-28°C ÷ +38°C). 2. Інші типи з'єднань звертайтеся до фахівців компанії Tubes International, де спеціалісти допоможуть підібрати най більш відповідний товар та послугу.